

OPINIA/2022

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń ogrzewczo - kominowych w

Ciechocinek przy ul. Wojska Polskiego nr 37

Dotycząca mieszkania nr. 52 klatki podstawowej nr. 3 w Ciechocinku
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Kier. Zakładu Mistrza Kominiarskiego Pawła Bendkowskiego
w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewód(y) Nr 1234 (patrz szkic na odwrocie) odpowiada (ją) – nie odpowiada (ją) wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może (mogą) – nie może (nie mogą) być przeznaczony(e) do podłączenia

przewód nr. 1 - kotłownia gazowego c.o. przewód nr. 2 - kotłownia gazowego c.o. przewód nr. 3 - wentylacja mechaniczna (kuchnia) przewód nr. 4 - wentylacja mechaniczna (kuchnia)

2. Urządzenie(a) podłączone jest (są) prawidłowo - nieprawidłowo
(Podać rodzaj urządzenia)

3. Urządzenie(a) działa (ją) wadliwie z przyczyn :
(Wymienić jakie)

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzenia należy :

kotłownia c.o. gazowa połączyć do przewodów spalinowych nr. 1 i nr. 2

(Wymienić sposoby uniknięcia przyczyn wadliwego działania)

Inne uwagi :

po wykonaniu prac instalacyjnych zgłosić do odbioru powykonawczego

Opinię sporządzono w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690 z 15.06.2002 r.). Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 16.03.2003 r. (Dz. U. nr. 121, poz. 1138 z 11.07.2003r.) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinię sporządzono w 2 egz.: z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Sterostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, 210

Potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia 11.03 2022 r.

DYREKTOR SZKOŁY
Podpis mgr Maciej Wzłech

Kierownik Zakładu
Opiniodawca
(uprawniony rej. Mistrz kominiarski)

MISTRZ KOMINIARSKI
Paweł Bendkowski
87-720 Ciechocinek
Aleja 700-lecia 22A tel. 283 20 98
Upr. 3605/98